

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование : Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

Место нахождения (адрес) : с. Молдаванское, ул. Калинина, 4

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте : заведующий МБ ДОУ детский сад № 5 Волкова Елена Сергеевна,
ИИН : Тел: раб. 8-861-31-6-93-28, сот. 8-918-1542590

Количество этажей здания : 1 : этаж расположения объекта : 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 ____
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 ____
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса из 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (по не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Т, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Не соответствует	п. 4.1.3 нет в наличии
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7 ___
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7 ___
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8 ___
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Не соответств-ует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) нет в наличии
- поручни на высоте	О, С	90 см. 50 см	Не соответств-уют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) нет в наличии
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствуют	п. 4.1.12 ___
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствуют	п. 4.1.12 ___
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствуют	п. 4.1.12 ___
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Нет в наличии	п. 4.1.14 необходимо строительство

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14 нет в наличии
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14 нет в наличии
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не соответствуют	п. 4.1.15 нет в наличии
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Не соответствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) нет в наличии.
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствуют	п. 4.1.15 нет в наличии
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствуют	п. 4.1.15 нет в наличии
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствуют	п. 4.1.15 нет в наличии
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Нет в наличии	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется, высота менее 3 м
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.3 нет в наличии
Навес	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.1.13 нет в наличии
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
свету				
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 ____
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная.
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 ____
Дверь входная внутренняя:			отсутствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4 менее 0,9 м.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 более 1,4 м.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж ____				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1 ____
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1 ____
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4 ____
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4 ____
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 ____
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 ____
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Нет в наличии	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж _____				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует / отсутствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			отсутствует	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			нет	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			пищеблок	Питание по группам
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 7.4.7 мене 0,9 м.
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и			нет	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Речевые информаторы	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Нет в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «х»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (также отметить знаком «х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	х	х	х	х	х

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
Вход	Входную лестницу необходимо обустроить поручнями с двух сторон на высоте 90 см и для детей на высоте 50 см. по краям марша лестницы.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	<p>Оборудовать вход в здание строительством пандуса. На пандусе поручни следует располагать на высоте 0,7 м и 0,9 м с двух сторон на расстоянии между ними 0,9-1,0 м. Завершающие части поручни должны быть длиннее наклонной части пандуса или лестницы на 30 см и иметь не травмирующее завершение. На пандусе предусмотреть колесоотбойники.</p> <p>Одна из полотен входных дверей в здание должна быть по ширине не менее 90 см.</p> <p>Убрать порог на входных дверях. Оборудовать входную площадку с размерами не менее 1,5x1,85 или 1,4x2,0. На входной площадке, пандусе и лестнице установить антискользящее покрытие.</p>
Пути движения	Адаптация не требуется
Зона оказания услуги	Адаптация не требуется
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Оборудовать доступную для маломобильных групп населения кабину в общей уборной. Размеры кабины в плане должны быть не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери -0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения Кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>Доступную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации.</p>
Средства информации	<p>Обозначить специальными символами доступные элементы здания, установить указатели направления движения.</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками.</p>

« 20 » октября 2015 г.

Ведущий специалист-эксперт УСЗН


подпись

И.П.Гогин